

Riesgos Laborales	EQUIPO DE TRABAJO EVALUADO	Familia Profesional
<ul style="list-style-type: none"> • Contactos eléctricos. • Caídas de objetos desprendidos. • Proyección de fragmentos. • Golpes / cortes. • Quemaduras. • Exposición ambientes con polvo. • Exposición a ruido. • Exposición a vibraciones. 		
Medidas antes de trabajar	RADIAL	INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prohibir el uso de la máquina sin el protector adecuado. ▪ Indicar a la persona responsable del trabajo, cualquier anomalía que se detecte en la máquina y retirar de servicio, de modo inmediato, cualquier radial en caso de que se perciban vibraciones anormales funcionando a plena velocidad. 	<h3>Medidas preventivas y correctivas durante el trabajo</h3> <ul style="list-style-type: none"> • Disponer de un dispositivo de seguridad que evite la puesta en marcha súbita e imprevista de estas máquinas. • No sobrepasar la velocidad máxima de trabajo admisible o velocidad máxima de seguridad. • Desenchufar el aparato siempre que se tenga que cambiar un disco. • Al apretar la tuerca o mordaza del extremo del eje, debe hacerse con cuidado para que el disco quede firmemente sujeto, pero sin sufrir daños. • No utilizarla en ambientes húmedos o mojados ni en proximidad de líquidos o gases inflamables. • Cuando se termina un corte o desbarbado no intentar parar el disco, esperar a que se pare por sí solo. • Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición estable en zonas convenientemente iluminadas. • Asegurar la correcta aspiración de polvo que se produce en el transcurso de las operaciones de amolado. Hay radiales que llevan incorporado un sistema de extracción en la propia máquina. • Colocar pantallas de protección contra proyecciones de partículas, especialmente cuando se realicen trabajos de desbarbado. • Las tuberías o perfiles metálicos a cortar estarán convenientemente sujetas, en posición correcta para que el corte no se cierre atrapando el disco. • Parar inmediatamente la máquina después de cada fase de trabajo. • Evitar la presencia de cuerpos extraños entre el disco y el protector. • Nunca dejar la máquina abandonada conectada, desconectarla cuando no se utilice. • No trabajar con ropa floja o deshilachada. 	
Normativa que aplicar	<ul style="list-style-type: none"> • Manual del fabricante • LPRL 31/1995 • Real Decreto 39/1997 • RD 1215/1997 • Guía para la evaluación y prevención de equipos de trabajo. 	
EPI's		CICLO FORMATIVO
<ul style="list-style-type: none"> • Gafas de seguridad de montura cerrada o pantalla protectora. • Guantes de seguridad contra cortes y abrasión. • Mandil especial de cuero grueso contra el contacto fortuito del disco con el cuerpo, cuando sea necesario adoptar posturas peligrosas. • Mascarilla antipolvo con filtro recambiable. • Protectores auditivos. • Calzado de seguridad. 		<p>Alumnos 2º curso Grado superior FP Prevención de Riesgos Profesionales.</p>